

| 年 | 月 | 調査名称 | 調査項目        | 構造     | 建築年 |  |
|---|---|------|-------------|--------|-----|--|
| H | 1 | 10   | NTT松前住宅     | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 1 | 10   | 愛媛大学横河原宿舎   | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 1 | 11   | 松山市久枝小学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 1 | 11   | 松山市立道後小学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 1 | 12   | 三洋電機松山      | 外壁タイル  | S   |  |
|   | 1 | 12   | 松山市立南中学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 2 | 4    | 松山市中之川駐車場   | 躯体調査   | R C |  |
|   | 2 | 5    | 住友生命ビル      | 外壁タイル  | R C |  |
|   | 2 | 7    | まなべ病院       | 外壁タイル  | R C |  |
|   | 2 | 11   | 松山市立南中学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 2 | 11   | 松山市立道後小学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 2 | 11   | 松山市立垣生小学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 2 | 11   | 松山市立清水小学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 2 | 11   | 松山市来住隣保館    | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 3 | 2    | NTT今治支店     | 外壁タイル  | R C |  |
|   | 3 | 2    | 松山全日空ホテル    | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 3 | 2    | 関前村宿舎       | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 3 | 2    | NTT石井交換所    | 振動調査   | R C |  |
|   | 3 | 3    | NTT山越ビル     | 外壁タイル  | R C |  |
|   | 3 | 4    | 愛媛大学工学部本館   | 健全度調査  | R C |  |
|   | 3 | 4    | 川之江信用金庫本店   | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 3 | 6    | 三越松山店       | 床撓み調査  | R C |  |
|   | 3 | 7    | 松前町立松前中学校   | 漏水調査   | R C |  |
|   | 3 | 8    | 松山市立南中学校    | 床撓み調査  | R C |  |
|   | 3 | 11   | 松山市立勝山中学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 3 | 11   | 松山市立潮見小学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 3 | 11   | 松山市立南中学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 3 | 12   | 愛媛大学東長戸宿舎   | 健全度調査  | R C |  |
|   | 4 | 1    | 岩城村岩城小学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 4 | 1    | 西条市立飯岡小学校   | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 4 | 2    | 松山市中央処理場管理棟 | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 4 | 3    | 新居浜工業高等専門学校 | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 4 | 3    | 愛媛大学工学部本館   | 健全度調査  | R C |  |
|   | 4 | 5    | 松山市立鴨川中学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 4 | 6    | 松山市立泊小学校    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 4 | 8    | 松山市立雄新中学校   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 4 | 8    | 同上 体育館      | 耐力度調査  | S   |  |

| 年 | 月   | 工事名称           | 調査項目   | 構造      | 建築年 |
|---|-----|----------------|--------|---------|-----|
| 4 | 9   | 松山市立味酒小学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 4 | 1 2 | 越智産業第3ビル       | 外壁タイル  | R C     |     |
| 5 | 2   | 松山市西社会保険事務所    | 耐久度調査  | R C     |     |
| 5 | 2   | 伊予市福祉文化センター    | 外壁劣化調査 | R C     |     |
| 5 | 3   | 愛媛大学寄宿舍        | 健全度調査  | R C     |     |
| 5 | 3   | 福利厚生施設建設に伴う    | 近隣家屋調査 | W       |     |
| 5 | 6   | 松山市桑原支所・公民館    | 耐力度調査  | R C     |     |
| 5 | 8   | 松山市立拓南中学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 5 | 8   | 重信町立重信中学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 5 | 8   | 八幡浜市立神山小学校     | 耐力度調査  | R C     |     |
| 5 | 9   | 愛媛ゴルフ倶楽部       | 建具調査   | S       |     |
| 5 | 1 1 | 宇和島宮下トンネル工事    | 近隣家屋調査 | W       |     |
| 5 | 1 2 | 愛媛県立松山工業高校     | 耐力度調査  | S       |     |
| 5 | 1 2 | 愛媛県立松山工業高校     | 耐力度調査  | S       |     |
| 5 | 1 2 | 愛媛県立今治工業高校     | 耐力度調査  | S       |     |
| 6 | 2   | N T T 八幡浜宇和島管内 | 外壁劣化調査 | R C ・ S |     |
| 6 | 3   | 高知県鏡川団地        | 外壁劣化調査 | R C     |     |
| 6 | 4   | 松山市食肉センター      | 耐力度調査  | S       |     |
| 6 | 7   | 松山市えひめ荘        | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 7   | 三崎町二名津中学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 0 | 松山市民会館         | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 0 | 松山市立日浦小学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 松山市立久米中学校      | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 松山市立盲人福祉センター   | 外壁劣化調査 | R C     |     |
| 6 | 1 1 | N T T 松山管内建物   | 外壁劣化調査 | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 松山市立たちばな小学校    | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 松山市立たちばな小学校    | 耐震診断   | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 同上 別棟          | 耐力度調査  | R C     |     |
| 6 | 1 1 | 同上 別棟          | 耐震診断   | R C     |     |
| 7 | 1   | N T T 高知管内建物   | 外壁劣化調査 | R C ・ S |     |
| 7 | 2   | 松山市石井支所・公民館    | 耐力度調査  | R C     |     |
| 7 | 2   | 愛媛県立東予工業高校     | 耐力度調査  | S       |     |
| 7 | 2   | 愛媛県立東予工業高校別棟   | 耐力度調査  | S       |     |
| 7 | 2   | 愛媛県立東予工業高校別棟   | 耐力度調査  | S       |     |
| 7 | 3   | トゥモロービル        | 外壁タイル  | R C     |     |
| 7 | 6   | 川内町川内中学校体育館    | 耐力度調査  | R C     |     |
| 7 | 6   | 愛媛県立大洲農業高校     | 外壁調査   | R C     |     |

| 年 | 月 | 工事名称 | 調査項目           | 構造     | 建築年 |  |
|---|---|------|----------------|--------|-----|--|
| H | 7 | 6    | 愛媛大学農学部廃棄物貯蔵庫  | 漏水調査   | R C |  |
|   | 7 | 8    | 津島町立下灘小学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 7 | 8    | 城辺町立久良小学校      | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 7 | 8    | 中山町立中山中学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 7 | 8    | 中山町立中山中学校      | 耐震診断   | R C |  |
|   | 7 | 10   | 松山市立余戸小学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 7 | 10   | 松山市垣生小学校       | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 7 | 11   | 松山市立道後中学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 7 | 11   | 松山市立道後中学校      | 耐震診断   | R C |  |
|   | 7 | 11   | 松山市立道後中学校      | 劣化診断   | R C |  |
|   | 7 | 11   | R K C 五台山送信所局舎 | 耐久度調査  | R C |  |
|   | 7 | 12   | 双海町立小網公民館      | 外壁劣化調査 | R C |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立勝山中学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立勝山中学校体育館   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立津田中学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立津田中学校体育館   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立津田中学校別棟    | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立三津浜中学校     | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 1    | 松山市立三津浜中学校別棟   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 4    | 愛媛県立野村高校4 1棟   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 4    | 愛媛県立野村高校4 2棟   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 4    | 愛媛県立野村高校4 3棟   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 4    | 川之江市立川之江小学校    | 耐震診断   | S   |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎本館         | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎           | 耐震診断   | R C |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎別館         | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎別館         | 耐震診断   | R C |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎局舎         | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 4    | 川内庁舎局舎         | 耐震診断   | R C |  |
|   | 8 | 4    | 丹原町立丹原中学校      | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 4    | 丹原町立丹原中学校体育館   | 耐力度調査  | S   |  |
|   | 8 | 5    | 川上商事ビル         | 躯体調査   | R C |  |
|   | 8 | 7    | 吉野内科           | 外壁調査   | R C |  |
|   | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校     | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校1棟   | 耐震診断   | R C |  |
|   | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校2棟   | 耐力度調査  | R C |  |
|   | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校2棟   | 耐震診断   | R C |  |

| 年 | 月 | 工事名称 | 調査項目         | 構造       | 建築年   |       |
|---|---|------|--------------|----------|-------|-------|
| H | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校   | 耐力度調査    | S     |       |
|   | 8 | 8    | 内海村立魚神山小学校3棟 | 耐震診断     | S     |       |
|   | 8 | 8    | 西海町下久家       | 外壁劣化調査   | R C   |       |
|   | 8 | 9    | 松山市立子供の家     | 鉄筋位置調査   | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立石井小学校23棟 | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立石井小学校23棟 | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立潮見小学校15棟 | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立潮見小学校15棟 | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立潮見小学校23棟 | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立潮見小学校23棟 | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 新居浜市立高津小学校   | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立西中学校     | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立西中学校体育館  | 耐力度調査    | S     |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立味生小学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市立味生小学校別棟  | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 済生会病院増築に伴う   | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 中島町立中島中学校    | 耐震診断     | S     |       |
|   | 8 | 10   | 松山市役所第2別館    | 劣化度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市役所第3別館    | 劣化度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 松山市役所福祉協議会   | 落下度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 10   | 安田火災高知ビル     | 長期修繕計画   | R C   |       |
|   | 8 | 10   | N T T 高知管内建物 | 外壁劣化調査   | R C・S |       |
|   | 8 | 12   | 三崎町立三崎小学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立余戸中学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立余戸中学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立余戸中学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立垣生中学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 8 | 12   | 松山市立垣生中学校    | 耐力度調査    | R C   |       |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校3棟  | 耐力度調査    | R C   | S 4 4 |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校3棟  | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校4棟  | 耐力度調査    | R C   | S 4 4 |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校4棟  | 耐震診断     | R C   |       |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校5棟  | 耐力度調査    | R C   | S 4 4 |
|   | 9 | 1    | 松野町立松野中学校5棟  | 耐震診断     |       |       |
|   | 9 | 1    | 大西町立大西小学校5棟  | 耐力度・耐震診断 | R C   | S 4 3 |
|   | 9 | 2    | 大洲市立図書館補強設計  | 躯体調査     | R C   | S 4 2 |
|   | 9 | 2    | 大洲市立図書館      | 耐力度調査    | R C   | S 4 2 |

| 年    | 月  | 工事名称               | 調査項目    | 構造    | 建築年     |
|------|----|--------------------|---------|-------|---------|
| H 9  | 3  | 建設省松山国道維持出張所       | 耐震診断    | R C   |         |
| 9    | 3  | 建設省大洲国道維持出張所       | 耐震診断    | R C   |         |
| 9    | 3  | 松山市役所 7 棟調査        | 耐力度調査   | R C   |         |
| 9    | 3  | 松山市立西中学校           | 耐力度調査   | R C   |         |
| 9    | 5  | 上樋集会所調査            | 保存度調査   | 木造    |         |
| 9    | 7  | 市之井手浄水場            | 耐震診断    | R C   |         |
| 9    | 7  | 大西小学校 - 1・ - 2・2・4 | 耐震診断    | R C・S |         |
| 9    | 10 | 清水小学校 10 棟         | 耐震診断    | R C   |         |
| 9    | 10 | N T T 無線中継所道路      | 調査診断    |       |         |
| 9    | 10 | 城辺町公営住宅三島団地        | 劣化診断    | R C   |         |
| 9    | 11 | 日本赤十字血液センター        | 耐震診断    | R C   |         |
| 9    | 11 | N T T 松山ドコモ        | 劣化診断    | R C   | H . 8   |
| 9    | 12 | 老人ホーム久谷荘           | 劣化診断    | R C   |         |
| H 10 | 1  | 川内町役場屋上調査          | 強度診断    | R C   |         |
| 10   | 2  | 久谷中学校 - 1、2、3 棟    | 耐力度調査   | R C   | S . 3 6 |
| 10   | 2  | 南第二中学校 棟           | 耐力度調査   | R C・S | S . 5 7 |
| 10   | 2  | 三津浜小学校 棟           | 耐力度調査   | R C   | S . 5 7 |
| 10   | 2  | 宮前小学校 棟            | 耐力度調査   | R C・S | S . 4 8 |
| 10   | 2  | 泊小学校 棟             | 耐力度調査   | R C・S | S . 3 4 |
| 10   | 2  | 由良小学校 棟            | 耐力度調査   | R C・S | S . 3 5 |
| 10   | 2  | 道後中学校 棟            | 耐力度調査   | R C   | S . 3 3 |
| 10   | 3  | 高浜中学校 棟            | 耐力度調査   | R C   | S . 3 8 |
| 10   | 3  | 興居島中学校 棟           | 耐力度調査   | R C   | S . 5 7 |
| 10   | 3  | 湯山中学校 棟            | 耐力度調査   | R C   | S . 5 5 |
| 10   | 3  | 久米中学校 棟            | 耐力度調査   | R C・S | S . 5 2 |
| 10   | 3  | 生石小学校 棟            | 耐力度調査   | R C   | S . 5 3 |
| 10   | 3  | 余土小学校 22 棟         | 耐力度調査   | R C   | S . 5 7 |
| 10   | 3  | たちばな小学校 棟          | 耐力度調査   | R C・S | S . 5 0 |
| 10   | 3  | 新居浜労災病院外壁タイル       | タイル調査   |       |         |
| 10   | 3  | 弓削商船専門学校宿舍         | 外壁劣化調査  | R C   |         |
| 10   | 3  | 上浮穴消防署             | 耐震診断    |       | S . 5 2 |
| 10   | 4  | カパレットユースマンション外壁調査  | タイル診断調査 | R C   |         |
| 10   | 4  | 実相寺建物、塀、擁壁等        | 劣化診断    | R C   |         |
| 10   | 4  | 宇和島社会保険病院          |         |       |         |
| 10   | 5  | 善家邸不同沈下外部変状調査      | 調査診断    | 木造    | H . 5   |
| 10   | 7  | 明治生命松山一番町ビル耐震診断    | 調査診断    | R C   |         |
| 10   | 9  | 安田火災海上高知支店漏水調査     | 調査診断    | R C   |         |

| 年     | 月   | 工事名称                         | 調査項目   | 構造  | 建築年 |
|-------|-----|------------------------------|--------|-----|-----|
| H 1 0 | 9   | 城辺中学校 - 1・2 棟                | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 0   | 1 0 | 某橋梁ア-抜き取り鉄筋位置調査              | 調査診断   |     |     |
| 1 0   | 1 1 | 鴨川中学校 2 0 棟                  | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 0   | 1 1 | 城辺深浦公民館調査                    | 調査診断   |     |     |
| 1 0   | 1 2 | 銅山川第二発電所調査                   | 調査診断   |     |     |
| 1 1   | 1   | 角野小学校耐震診断委託1.2棟              | 耐震一次診断 |     |     |
| 1 1   | 8   | 城東中学校剥離調査                    | 調査診断   |     |     |
| 1 1   | 8   | 井下病院赤外線診断                    | 調査診断   |     |     |
| 1 1   | 1 2 | 小野中学校耐震劣化調査                  | 劣化診断   |     |     |
| 1 2   | 4   | 愛媛大学図書館調査                    | 調査診断   |     |     |
| 1 2   | 5   | 新居浜東高校調査                     | 調査診断   |     |     |
| 1 2   | 6   | 椿小学校 4 - 1・2・3 棟劣化診断<br>業務委託 | 劣化診断   | R C |     |
| 1 2   | 6   | 上林小学校校舎耐震診断調査                | 劣化診断   |     |     |
| 1 2   | 6   | 富久団地団地 1 棟外耐震高次診断            | 劣化診断   |     |     |
| 1 2   | 1 0 | パーラボパイ S 造耐力度調査              | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 2   | 1 2 | 城東中学校耐力度調査委託業務               | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 3   | 1   | 戸島小学校耐力度調査委託業務               | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 3   | 1   | 日振島小学校耐力度調査委託業務              | 耐力度調査  | R C |     |
| 1 3   | 1   | N T T 建物等写真撮影等調査             | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 1   | N T T 固定資産等調査                | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 2   | 公営住宅落出団地耐震診断委託業務             | 耐震診断   | R C |     |
| 1 3   | 4   | 清水小学校 3 棟大規模改造に伴う劣<br>化診断    | 劣化診断   | R C |     |
| 1 3   | 5   | 宇和島市内小学校耐力度調査                | 耐力度調査  |     |     |
| 1 3   | 9   | エバグリーン松山調査                   | 劣化診断   |     |     |
| 1 3   | 9   | 今治市立立花小学校赤外線調査               | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 9   | 南吉井小学校校舎調査                   | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 1 0 | N T T 1 3 4 資産簿調査            | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 1 0 | N T T 建物等写真撮影等調査             | 建物調査   |     |     |
| 1 3   | 1 1 | 城辺町社会福祉会館耐震診断調査              | 耐震診断調査 |     |     |
| 1 4   | 2   | 北条北中学校耐力度委託業務                | 耐力度調査  |     |     |
| 1 4   | 7   | 津島町立畑地小学校耐震診断調査              | 耐震診断調査 |     |     |
| 1 4   | 1 1 | 厚生福祉センター耐震診断調査               | 耐震診断調査 |     |     |
| 1 5   | 2   | 愛媛社会保険事務局宇和島事務所外<br>壁劣化調査    | 劣化調査   |     |     |
| 1 5   | 4   | 興安計装作業場耐震診断調査                | 耐震診断調査 |     |     |

